FILTRO DE BENCINA HONDA EU10I / EU20I

CARACTERÍSTICAS

- Repuesto original Honda tipo colador/strainer que ayuda a atrapar partículas (óxido, suciedad, sedimentos) antes de que lleguen al carburador.
- En los despieces del estanque de combustible aparece como “Strainer, fuel” con código 16952-ZA8-800.
- En Chile se comercializa como “Filtro de bencina generador Honda EU10i – EU20i 16952-ZA8-800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

Tipo de pieza	Filtro de bencina generador Honda

CÓDIGO ORIGINAL (OEM HONDA)

Honda OEM	16952-ZA8-800

COMPATIBILIDAD

Honda EU10i
Honda EU20i

RECOMENDACIONES DE USO / INSTALACIÓN

Usar bencina limpia y evitar que entre tierra/agua al estanque (eso tapa el colador y puede generar fallas de carburación).
Si el generador presenta pérdida de potencia, tironeos o se apaga con carga, conviene revisar el sistema de combustible y reemplazar el strainer si está sucio/dañado.
Para almacenaje, Honda recomienda manejar el combustible con cuidado (la bencina se deteriora rápido y puede contaminarse).

Dimensiones

Medidas	10 x 10 x 10 cm
Peso	0,2 kg

Eloy Rosales 4567, Santiago de Chile • TELÉFONOS: +562 2682 5087 / +569 9534 4647
Correo: info@baper.net • BAPER.NET